

死節、抜け節補修用エポキシパテ

フシックエポパテ

フシックエポパテはエポキシ樹脂の優れた接着力、肉痩せしない充填効果を有しています。節ワレや抜け節の補修等にご使用いただけます。

■用 途 □木材の節ワレや抜け節や隙間の充填接着

■特 徴 □収縮性 : 無溶剤タイプで100%硬化し、ほとんど収縮しません。
□タレ性 : 柔らかくタレがありません。
□作業性 : ヘラによる作業性が優れています。



■性 状

項 目	フシックエポパテ		測定方法
	主 剤	硬化剤	
外 観	茶色パテ状	白色パテ状	目 視
主成分	エポキシ樹脂	変性ポリアミン	
配合比(主/硬)	100/100		重量比
可使時間	20分		温度上昇法
塗膜硬化時間	2時間		ドライニングレコーダー
配合物比重	1.80		JIS K 7112
接着強度	2. 5Mpa		木材、建研式
硬度	85		ASTM D

- 使用方法
- ☐下地処理: 木材の施工面のレイタンス、ゴミ、油分は除去して下さい。
 - ☐配合: 主剤と硬化剤を1:1の重量割合で正確に計量して十分に攪拌混合して下さい。混合、攪拌不良ですと硬化不良の原因になります
 - ☐可使時間: 配合量は、可使時間内に使い切れる量で配合して下さい。雰囲気温度が高いほど、配合量が多いほど可使時間は短くなります。
 - ☐養生: 養生温度は原則として5℃以上で使用して下さい。養生中は振動、水分等の影響を受けないようにして下さい。

- 注意事項
- ☐作業場所は十分に換気し、保護具等を着用して下さい。
 - ☐作業服、工具に付着した樹脂は速やかに除去して下さい。
 - ☐体質によってはカブれることがありますので、保護具等を着用し、皮膚に付着した場合には直ちに、石鹼水で洗い流して下さい。
 - ☐皮膚障害、呼吸障害が見られるときは、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
 - ☐使用後は容器の蓋を締めて冷暗所に保管して下さい。



本カタログの記載事項は弊社の試験設備による特定条件下で得られた測定値の代表例です。
その他取扱いについては製品安全性データシート（MSDS）をご参照下さい。

平成24年9月 現在

井上フシック

〒919-1511 福井県三方上中郡若狭町三野13-33
TEL 0770-64-1775 FAX 0770-64-1776